


1PP - LEVÉ KŘÍDLO (provozní části prádelny)

Č. POKOJE	Č. DVEŘÍ	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
		S03	PŘÍJEM PRÁDLA	11.41	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
		S04	PŘÍPRAVA PRÁDLA	13.55	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
		S05	PRÁDELNA	33.46	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
		S06	SUŠÁRNA	42.67	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
		S17	SUŠÁRNA	13.78	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
		S18	PRÁDELNA	15.71	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	

1PP - schema



DOMOV PRO SENIORY KRČ  
 Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

INSTALACE ZMĚKČOVAČŮ VODY PRO PRÁDELNU  
 PŮDORYS 1.PP - MÍSTNOSTI PRÁDELNY S18 A S05

Pragotech CZ, spol. s r.o.  
 K Vltavě 653, 143 00 Praha 4  
 IČ: 25654578, E-mail: office@pragotech.cz

DS\_KRC\_190329\_PRADELNA  
 01/2019

1:75